

风管腐蚀统计表

| 序号 | 线路  | 设备房名称 | 风道位置        | 是否有脱落风险 | 风道大小<br>(CM*CM) | 需更换数量<br>(米) | 破损风管图片                                                                                | 备注      |
|----|-----|-------|-------------|---------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| W1 | 1号线 | 前海车辆段 | 维修A楼材料棚对面上方 | 否       | 240*80          | 3.6          |    | 锈蚀      |
| W2 | 1号线 | 前海车辆段 | 维修C楼靠近学府路桥  | 否       | 240*80          | 7.2          |   | 锈蚀      |
| W3 | 1号线 | 前海车辆段 | 维修C楼侧面      | 否       | 240*80          | 7.2          |  | 锈蚀      |
| W4 | 1号线 | 前海车辆段 | 海馨园后面       | 否       | 240*80          | 10.8         |  | 有3处锈蚀破损 |

|    |     |       |                 |   |        |     |                                                                                       |      |
|----|-----|-------|-----------------|---|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| W5 | 1号线 | 前海车辆段 | 海馨园拳馆外面         | 否 | 240*80 | 12  |     | 锈蚀   |
| W6 | 1号线 | 前海车辆段 | 海馨园停车场通道        | 否 | 240*80 | 6   |    | 锈蚀破损 |
| W7 | 1号线 | 前海车辆段 | 大修库41道-42道中间    | 否 | 240*80 | 3.6 |   | 锈蚀   |
| W8 | 1号线 | 前海车辆段 | 东消防通道06岗往前50米处  | 否 | 240*80 | 4.8 |  | 锈蚀破损 |
| W9 | 1号线 | 前海车辆段 | 东消防通道06岗往前100米处 | 否 | 240*80 | 4.8 |  | 锈蚀   |

|     |     |       |                |   |        |     |                                                                                       |    |
|-----|-----|-------|----------------|---|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| W10 | 1号线 | 前海车辆段 | 25岗前方30米处      | 否 | 240*80 | 3.6 |     | 锈蚀 |
| W11 | 1号线 | 前海车辆段 | 海馨园对面停车场       | 否 | 240*80 | 3.6 |    | 锈蚀 |
| W12 | 1号线 | 前海车辆段 | 海馨园羽毛球馆对面轨行区   | 否 | 240*80 | 4.8 |   | 锈蚀 |
| W13 | 1号线 | 前海车辆段 | 试车线信号房往出段线20米处 | 否 | 240*80 | 6   |  | 锈蚀 |
| W14 | 1号线 | 前海车辆段 | 接触网练兵场上方       | 否 | 240*80 | 4.8 |  | 锈蚀 |

|     |     |       |                 |   |        |     |                                                                                       |    |
|-----|-----|-------|-----------------|---|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| W15 | 1号线 | 前海车辆段 | 列检库35/36道平交道口上方 | 否 | 240*80 | 3.6 |     | 锈蚀 |
| W16 | 1号线 | 前海车辆段 | 06岗往出段线20米方向    | 否 | 240*80 | 3.6 |    | 锈蚀 |
| W17 | 1号线 | 前海车辆段 | 试车线信号房往库内方向20米处 | 否 | 240*80 | 6   |   | 锈蚀 |
| W18 | 1号线 | 前海车辆段 | 海馨园羽毛球馆对面轨行区内   | 否 | 240*80 | 10  |  | 锈蚀 |
| W19 | 1号线 | 前海车辆段 | 试车线信号房后面        | 否 | 240*80 | 4.8 |  | 锈蚀 |

|     |     |       |                 |   |        |     |                                                                                       |    |
|-----|-----|-------|-----------------|---|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| W20 | 1号线 | 前海车辆段 | 25岗岗亭旁          | 否 | 240*80 | 12  |     | 锈蚀 |
| W21 | 1号线 | 前海车辆段 | 列检库25/26道平交道口上方 | 否 | 240*80 | 3.6 |    | 锈蚀 |
| W22 | 1号线 | 前海车辆段 | 海馨园后面           | 否 | 240*80 | 3.6 |   | 锈蚀 |
| W23 | 1号线 | 前海车辆段 | 海馨园后面2          | 否 | 240*80 | 3.6 |  | 锈蚀 |
| W24 | 1号线 | 前海车辆段 | 维修A楼后面(轨行区内)    | 否 | 240*80 | 4.8 |  | 锈蚀 |

|     |     |       |                      |   |        |     |                                                                                       |      |
|-----|-----|-------|----------------------|---|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| W25 | 1号线 | 前海车辆段 | 06岗岗亭上方              | 否 | 240*80 | 3.6 |     | 锈蚀   |
| W26 | 1号线 | 前海车辆段 | 14岗岗亭上方              | 否 | 240*80 | 12  |    | 锈蚀   |
| W27 | 1号线 | 前海车辆段 | 特种车库后面               | 否 | 240*80 | 3.6 |   | 锈蚀   |
| W28 | 1号线 | 前海车辆段 | 工程车库9道库门往出入段线方向约20米处 | 否 | 240*80 | 4.8 |  | 锈蚀破损 |
| W29 | 1号线 | 前海车辆段 | 工程车库9道库门往出入段线方向约50米处 | 否 | 240*80 | 3.6 |  | 锈蚀破损 |
| W30 | 1号线 | 前海车辆段 | 空调清洗区                | 否 | 240*80 | 4.8 |  | 锈蚀破损 |

|     |     |       |                         |   |       |     |                                                                                       |           |
|-----|-----|-------|-------------------------|---|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| W31 | 1号线 | 前海车辆段 | 架大修40道<br>出库口前面<br>20米处 | 否 | 30*40 | 80  |     | 锈蚀破<br>损  |
| W32 | 1号线 | 前海车辆段 | 西消防通道<br>七号桥周围          | 否 | 30*40 | 90  |    | 伸缩缝<br>漏水 |
| W33 | 1号线 | 前海车辆段 | 16岗桥下                   | 否 | 30*40 | 50  |   | 伸缩缝<br>漏水 |
| W34 | 1号线 | 前海车辆段 | 洗车棚对面西                  | 否 | 30*40 | 60  |  | 伸缩缝<br>漏水 |
| W35 | 1号线 | 前海车辆段 | 06岗前方桥伸                 | 否 | 30*40 | 80  |  | 伸缩缝<br>贯穿 |
| W36 | 1号线 | 前海车辆段 | 05到06岗之间                | 否 | 30*40 | 168 |  | 伸缩缝<br>漏水 |

|     |     |       |     |   |       |    |                                                                                     |       |
|-----|-----|-------|-----|---|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| W37 | 1号线 | 前海车辆段 | 26岗 | 否 | 30*40 | 80 |   | 伸缩缝漏水 |
| W38 | 1号线 | 前海车辆段 | 洗车棚 | 否 | 30*40 | 90 |  | 伸缩缝漏水 |